

# INDICE



■ Profilo

**PAG. 2**



■ Consolidamento e restauro monumentale

**PAG. 6**



■ Conservazione di beni storico-artistici

**PAG. 38**



■ Interventi post-sisma

**PAG. 50**



■ Allestimenti museali ed impianti illuminotecnici

**PAG. 64**




■ Certificazioni

**PAG. 70**



■ Referenze

**PAG. 72**



PROFILO

Abruzzo Arte e Restauro con sede a L'Aquila (AQ), è un'azienda nata a seguito del riassetto societario della Investec, la holding del gruppo, nella quale sono confluite le attività e le esperienze maturate dalla società Tecnogroup s.r.l. in oltre un ventennio di attività nel settore del restauro architettonico e monumentale, con particolare specializzazione nel consolidamento statico-strutturale e miglioramento antisismico di edifici storici anche sottoposti alla tutela del D.L.gs 42/04 (Codice dei Beni Culturali).

Nel corso degli anni la Società ha maturato altresì una significativa esperienza e specializzazione nella realizzazione di impianti tecnologici integrati sia su edifici monumentali che in quelli civili ed industriali, garantendo soluzioni impiantistiche di alto livello qualitativo. L'attività sinora svolta è stata realizzata prevalentemente nel Centro Italia, soprattutto nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Toscana.

Abruzzo Arte e Restauro è una società conosciuta per la sua elevata affidabilità e professionalità, in grado di garantire un'alta qualità del servizio ed un controllo costante in fase d'esecuzione, assicurando tempi rapidi e contenimento dei costi. Grazie ad un solido gruppo di maestranze altamente qualificate, che collabora sinergicamente con una rete di progettisti, consulenti e partner accreditati, l'Azienda è in grado di soddisfare in maniera puntuale ogni richiesta nei settori edili ed impiantistici evidenziati.

La Società dispone di attrezzature e macchinari di ultima generazione che consentono interventi sia in situazioni ordinarie che in casi di estrema emergenza come l'evento sismico del 6 Aprile 2009.

SETTORI:

- Consolidamento e restauro monumentale
- Conservazione di beni storico-artistici
- Interventi post-sisma
- Allestimenti museali ed impianti illuminotecnici



**SAN LEO (PU)** Forte Rinascimentale

## **L'AZIENDA**

**opera su scala nazionale**  
al servizio di committenti  
pubblici e privati



**LORETO (AN)** Basilica e Palazzo Illirico

## **La RICERCA dell'ECCELLENZA**

**è la nostra chiave**  
per ottenere i migliori risultati



**SAN LEO (PU)** Forte Rinascimentale

## **OPERIAMO**

**in qualsiasi situazione**

La nostra squadra rocciatori in azione



**L'AQUILA**

## **OPERIAMO**

**in qualsiasi condizione**

Demolizione di un'altana nel comparto di Via Cimino



CONS  
CONSOLI  
E RESTAU  
MONUME  
MON

# SOLI DAMENTO URO STAU CENTALE IUME

Abbiamo acquisito nel tempo una notevole esperienza ed una elevata capacità organizzativa ed esecutiva per la realizzazione di interventi, anche complessi, nel campo della conservazione e della valorizzazione di beni culturali e di edifici monumentali di interesse storico.

Gli interventi realizzati hanno riguardato sia il restauro architettonico che quello strutturale nonché il consolidamento e miglioramento antisismico di edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs 42/04.

Accanto a tecniche e materiali tradizionali, la Società si è specializzata nell'uso di tecniche e prodotti innovativi accettati dall'Istituto Centrale per il Restauro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La cura posta in ogni singola fase del lavoro consente di affrontare in maniera versatile e tradizionale la realizzazione di ogni tipo d'intervento del nostro patrimonio architettonico, storico ed artistico, come attestato dalle referenze rilasciate dai Segretariati Regionali del Ministero e da Enti ecclesiastici. Passione ed impegno sono una costante dell'azienda al fine di garantire il più elevato standard qualitativo.



COMUNE DI SAN GINESIO

CHIESA DELLA SANTISSIMA  
ANNUNZIATA

Progetto di restauro,  
consolidamento statico e  
miglioramento antisismico





ARCIDIOCESI DI CAMERINO  
SAN SEVERINO MARCHE

Arcivescovo  
S.E. Mons. FRANCESCO  
GIOVANNI BRUGNARO

Committente:  
Parrocchia della Santissima  
Annunziata

Impresa esecutrice:  
TECNOGROUP s.r.l. (AQ)

Progetto e Direzione dei lavori:  
Arch. Massimo Fiori (AN)





**SAN GINESIO (MC)** Chiesa Collegiata della SS. Annunziata





Veduta d'insieme della parte posteriore della facciata prima e dopo l'intervento di recupero.

Sacrestia:  
particolare del collasso del  
paramento murario, con  
profondo distacco dei conci  
della muratura (foto a sx) e  
veduta generale al termine  
dell'intervento di restauro e  
consolidamento.





**SAN GINESIO (MC)** Chiesa Collegiata della SS. Annunziata






Smontaggio del tetto  
realizzazione copertura  
provvisoria con sostituzione  
dell'orditura lignea.

Particolare del presidio  
antisismico costituito  
da un cordolo metallico  
sommitale connesso  
alla sottostante struttura  
muraria verticale mediante  
perni d'acciaio.







Vista della torre campanaria che presentava un diffuso degrado con perdita di malta dai giunti di connessione, frattura e distacco di elementi in cotto, notevole presenza di erbe infestanti. Sotto la torre al termine dei sapienti lavori di consolidamento e restauro.



**SAN GINESIO (MC)** Chiesa Collegiata della SS. Annunziata







Battistero: lavori di restauro del tetto e della cupola.


Vista della splendida facciata tardogotica decorata con modanature in cotto al termine dei complessi lavori di consolidamento e restauro.





Le foto evidenziano il cedimento strutturale in copertura di una capriata con il conseguente crollo della volta in camorcanna e caduta di materiale a terra.

Particolare relativo al puntellamento mediante sistema a tubi e giunti della parte interessata dal crollo.



**SAN GINESIO (MC)** Chiesa di San Francesco





**SAN GINESIO (MC)** Chiesa di San Francesco

Avanzato stato di degrado del portale in pietra con evidenti lesioni e fratture del materiale lapideo con alterazione cromatica dovuta alla formazione di depositi e incrostazioni.





Le foto mostrano la particolare difficoltà operativa dovuta agli spazi limitati per il posizionamento, mediante l'ausilio di autogru speciali, delle nuove capriate sul tetto della chiesa.





Realizzazione della nuova orditura in castagno e particolare del cordolo metallico inserito nella muratura per il miglioramento antisismico.



**SAN GINESIO (MC)** Chiesa di San Francesco





Particolare relativo  
alla formazione  
del sottanto  
in pianellato di  
recupero.





**SAN GINESIO (MC) Chiesa di San Francesco**

Intervento di sistemazione e restauro della volta in camorcanna.

Particolare relativo al restauro del portale in pietra. Veduta d'insieme della chiesa al termine dei lavori di consolidamento e restauro.









### SAN LEO (PU) Forte Rinascimentale

Veduta d'insieme del forte rinascimentale prima dei lavori.

In evidenza il torrione sinistro e le mura perimetrali danneggiate con perdita di coesione delle malte dei giunti e distacco dei conci dal paramento murario.





SAN LEO (PU) Forte Rinascimentale






Allestimento ponteggi per la realizzazione dei lavori di restauro e installazione impianto parafulmine.





Veduta e particolari architettonici dell'ingresso del forte e del torrione al termine dei lavori di consolidamento e restauro e adeguamento impiantistico.

### SAN LEO (PU) Forte Rinascimentale







Vista della zona absidale dopo gli eventi sismici del settembre 1997 che hanno interessato le regioni di Umbria e Marche.

Il crollo è stato indotto dalla caduta del campanile che si è riversato sulle coperture coinvolgendo anche l'arco trionfale.



### SERRAVALLE DEL CHIANTI (MC) Chiesa di Madonna del Piano






Veduta d'insieme della zona absidale interessata dai lavori di ricostruzione delle murature e della copertura.

In evidenza il campanile ricostruito nella sua forma originale grazie alla selezione ed alle analisi di fotografie storiche.





**CAPPADOCIA (AQ)** Chiesa di S. Egidio Abate



Veduta della volta danneggiata a causa delle infiltrazioni meteoriche e al termine dei lavori di consolidamento e restauro.





**SANT'EUSANIO (AQ)** Chiesa Madonna della Pietà

Veduta della facciata gravemente danneggiata a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 che hanno colpito la provincia aquilana.

La facciata presentava evidenti segni di ribaltamento e perdita del materiale lapideo alla sommità del timpano con crollo del campanile a vela.



**SANT'EUSANIO (AQ)** Chiesa Madonna della Pietà

Le foto testimoniano le varie fasi del lavoro di consolidamento e restauro, dalla cernita e recupero dei basoli sommitali, al rifacimento del tetto ed infine alla ricostruzione della muratura e del campanile a vela.

Sotto la chiesa al termine dei lavori.





CONSERV  
CONSERV  
DI BENI  
STORICO  
STOR

# SERV IAZIONE ENI -ARTISTICI RICO-

Abruzzo Arte e Restauro è specializzata nel restauro e nella conservazione dei Beni Artistici mobili, delle superfici lapidee e decorate.

L'azienda opera su scala nazionale al servizio di committenti pubblici e privati quali: Curie, Fondazioni, Musei ed in particolare le Soprintendenze per i Beni Archivistici Architettonici e Storico-Artistici.

Siamo in grado di offrire un servizio completo che parte dalla progettazione esecutiva fino alla completa realizzazione dell'opera di restauro, attraverso una dettagliata ed approfondita campagna diagnostica mediante l'utilizzo di strumenti altamente specialistici, quali laser scanner e apparecchi termografici finalizzati alla raccolta di informazioni tecniche-storico-scientifiche volte a determinare l'effettivo stato di conservazione degli oggetti sottoposti a restauro.

Tutte le fasi lavorative vengono eseguite rispettando scrupolosamente tutte le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e le prescrizioni formulate dall'Istituto Centrale per il Restauro.



Veduta d'insieme  
della facciata  
tardogotica  
impresiosita sulla  
parte superiore  
da pregevoli  
modanature in cotto





**SAN GINESIO (MC)** Chiesa Collegiata della SS. Annunziata





La facciata presentava un avanzato degrado del paramento murario con perdita di malte dei giunti di connessione, cavità e perdita di elementi costitutivi e presenza di piante infestanti, muschi e licheni.





**SAN GINESIO (MC)** Chiesa Collegiata della SS. Annunziata

Gli interventi di consolidamento e restauro eseguiti con metodologie miranti alla salvaguardia dei materiali e delle parti scultoree presenti, hanno consentito di riportare all'antico splendore l'apparato decorativo in cotto che rappresenta un raro esempio di cultura tardogotica dell'edilizia sacra quattrocentesca italiana.








Le foto evidenziano lo stato di degrado del portale in pietra bianca, caratterizzato da una pronunciata strombatura scalata con cordoni a sezioni ottagonole, che presentava microlesioni e fratturazioni diffuse, decoesione e distacco di materiale lapideo.





Il portale in pietra bianca e il portone ligneo dopo gli accurati interventi di restauro.



**SAN GINESIO (MC)** Chiesa Collegiata della SS. Annunziata





**SAN GINESIO (MC)** Chiesa di San Francesco



A sinistra lo stato di degrado del portale con evidenti microlesioni del materiale lapideo ed alterazione cromatica dovuta alla formazione di depositi e incrostazioni.

A destra il portale in pietra bianca in stile romanico-gotico con profili caratterizzati da colonne tortili dopo i sapienti interventi di pulitura e restauro che hanno interessato anche il portone ligneo.





L'AQUILA Palazzo Dragonetti De Torres





Le foto evidenziano i lavori eseguiti per la messa in sicurezza di un dipinto su carta fissato alla parete danneggiato a seguito degli eventi sismici del 2009. Particolari relativi alla cernita e alla catalogazione dei frammenti rinvenuti a terra e il loro successivo riposizionamento al termine dei complessi lavori di restauro conservativo.






INTE  
INTERVE  
POST SIS  
2009  
2009

ERVE  
NTI  
MA SIS  
9

A seguito del tragico evento calamitoso che ha colpito la comunità aquilana dal 6 aprile 2009, vista l'esigenza di salvaguardare tempestivamente il patrimonio artistico, culturale e monumentale, la nostra azienda è stata selezionata dalle autorità competenti per i lavori di messa in sicurezza del centro storico di L'Aquila relativi ai comparti di via Cimino e via Sassa e della frazione di Bagno, attivandosi immediatamente ed offrendo la propria disponibilità di mezzi, attrezzature e maestranze altamente specializzate.






**PIANTA PIANO SECONDO**  
Scala 1:50





**PARTICOLARI**  
Scala 1:10



**Materiali e lavorazioni**  
 Acciaio: S235JR, S275JR, S355JR, S460ML, S550ML, S690ML  
 Calcestruzzo: C20/25, C25/30, C30/37, C35/40, C40/50, C50/60, C60/80, C70/90, C80/100, C90/110, C100/130, C115/145, C130/160, C150/180, C160/200, C180/230, C200/250, C220/280, C240/300, C260/330, C280/360, C300/390, C320/420, C350/460, C380/500, C400/530, C450/600, C500/660, C550/730, C600/800, C650/860, C700/930, C750/1000, C800/1080, C850/1160, C900/1240, C950/1320, C1000/1400, C1050/1480, C1100/1560, C1150/1640, C1200/1720, C1250/1790, C1300/1860, C1350/1930, C1400/2000, C1450/2070, C1500/2140, C1550/2210, C1600/2280, C1650/2350, C1700/2420, C1750/2490, C1800/2560, C1850/2630, C1900/2700, C1950/2770, C2000/2840, C2050/2910, C2100/2980, C2150/3050, C2200/3120, C2250/3190, C2300/3260, C2350/3330, C2400/3400, C2450/3470, C2500/3540, C2550/3610, C2600/3680, C2650/3750, C2700/3820, C2750/3890, C2800/3960, C2850/4030, C2900/4100, C2950/4170, C3000/4240, C3050/4310, C3100/4380, C3150/4450, C3200/4520, C3250/4590, C3300/4660, C3350/4730, C3400/4800, C3450/4870, C3500/4940, C3550/5010, C3600/5080, C3650/5150, C3700/5220, C3750/5290, C3800/5360, C3850/5430, C3900/5500, C3950/5570, C4000/5640, C4050/5710, C4100/5780, C4150/5850, C4200/5920, C4250/5990, C4300/6060, C4350/6130, C4400/6200, C4450/6270, C4500/6340, C4550/6410, C4600/6480, C4650/6550, C4700/6620, C4750/6690, C4800/6760, C4850/6830, C4900/6900, C4950/6970, C5000/7040, C5050/7110, C5100/7180, C5150/7250, C5200/7320, C5250/7390, C5300/7460, C5350/7530, C5400/7600, C5450/7670, C5500/7740, C5550/7810, C5600/7880, C5650/7950, C5700/8020, C5750/8090, C5800/8160, C5850/8230, C5900/8300, C5950/8370, C6000/8440, C6050/8510, C6100/8580, C6150/8650, C6200/8720, C6250/8790, C6300/8860, C6350/8930, C6400/9000, C6450/9070, C6500/9140, C6550/9210, C6600/9280, C6650/9350, C6700/9420, C6750/9490, C6800/9560, C6850/9630, C6900/9700, C6950/9770, C7000/9840, C7050/9910, C7100/9980, C7150/10050, C7200/10120, C7250/10190, C7300/10260, C7350/10330, C7400/10400, C7450/10470, C7500/10540, C7550/10610, C7600/10680, C7650/10750, C7700/10820, C7750/10890, C7800/10960, C7850/11030, C7900/11100, C7950/11170, C8000/11240, C8050/11310, C8100/11380, C8150/11450, C8200/11520, C8250/11590, C8300/11660, C8350/11730, C8400/11800, C8450/11870, C8500/11940, C8550/12010, C8600/12080, C8650/12150, C8700/12220, C8750/12290, C8800/12360, C8850/12430, C8900/12500, C8950/12570, C9000/12640, C9050/12710, C9100/12780, C9150/12850, C9200/12920, C9250/12990, C9300/13060, C9350/13130, C9400/13200, C9450/13270, C9500/13340, C9550/13410, C9600/13480, C9650/13550, C9700/13620, C9750/13690, C9800/13760, C9850/13830, C9900/13900, C9950/13970, C10000/14040, C10050/14110, C10100/14180, C10150/14250, C10200/14320, C10250/14390, C10300/14460, C10350/14530, C10400/14600, C10450/14670, C10500/14740, C10550/14810, C10600/14880, C10650/14950, C10700/15020, C10750/15090, C10800/15160, C10850/15230, C10900/15300, C10950/15370, C11000/15440, C11050/15510, C11100/15580, C11150/15650, C11200/15720, C11250/15790, C11300/15860, C11350/15930, C11400/16000, C11450/16070, C11500/16140, C11550/16210, C11600/16280, C11650/16350, C11700/16420, C11750/16490, C11800/16560, C11850/16630, C11900/16700, C11950/16770, C12000/16840, C12050/16910, C12100/16980, C12150/17050, C12200/17120, C12250/17190, C12300/17260, C12350/17330, C12400/17400, C12450/17470, C12500/17540, C12550/17610, C12600/17680, C12650/17750, C12700/17820, C12750/17890, C12800/17960, C12850/18030, C12900/18100, C12950/18170, C13000/18240, C13050/18310, C13100/18380, C13150/18450, C13200/18520, C13250/18590, C13300/18660, C13350/18730, C13400/18800, C13450/18870, C13500/18940, C13550/19010, C13600/19080, C13650/19150, C13700/19220, C13750/19290, C13800/19360, C13850/19430, C13900/19500, C13950/19570, C14000/19640, C14050/19710, C14100/19780, C14150/19850, C14200/19920, C14250/19990, C14300/20060, C14350/20130, C14400/20200, C14450/20270, C14500/20340, C14550/20410, C14600/20480, C14650/20550, C14700/20620, C14750/20690, C14800/20760, C14850/20830, C14900/20900, C14950/20970, C15000/21040, C15050/21110, C15100/21180, C15150/21250, C15200/21320, C15250/21390, C15300/21460, C15350/21530, C15400/21600, C15450/21670, C15500/21740, C15550/21810, C15600/21880, C15650/21950, C15700/22020, C15750/22090, C15800/22160, C15850/22230, C15900/22300, C15950/22370, C16000/22440, C16050/22510, C16100/22580, C16150/22650, C16200/22720, C16250/22790, C16300/22860, C16350/22930, C16400/23000, C16450/23070, C16500/23140, C16550/23210, C16600/23280, C16650/23350, C16700/23420, C16750/23490, C16800/23560, C16850/23630, C16900/23700, C16950/23770, C17000/23840, C17050/23910, C17100/23980, C17150/24050, C17200/24120, C17250/24190, C17300/24260, C17350/24330, C17400/24400, C17450/24470, C17500/24540, C17550/24610, C17600/24680, C17650/24750, C17700/24820, C17750/24890, C17800/24960, C17850/25030, C17900/25100, C17950/25170, C18000/25240, C18050/25310, C18100/25380, C18150/25450, C18200/25520, C18250/25590, C18300/25660, C18350/25730, C18400/25800, C18450/25870, C18500/25940, C18550/26010, C18600/26080, C18650/26150, C18700/26220, C18750/26290, C18800/26360, C18850/26430, C18900/26500, C18950/26570, C19000/26640, C19050/26710, C19100/26780, C19150/26850, C19200/26920, C19250/26990, C19300/27060, C19350/27130, C19400/27200, C19450/27270, C19500/27340, C19550/27410, C19600/27480, C19650/27550, C19700/27620, C19750/27690, C19800/27760, C19850/27830, C19900/27900, C19950/27970, C20000/28040, C20050/28110, C20100/28180, C20150/28250, C20200/28320, C20250/28390, C20300/28460, C20350/28530, C20400/28600, C20450/28670, C20500/28740, C20550/28810, C20600/28880, C20650/28950, C20700/29020, C20750/29090, C20800/29160, C20850/29230, C20900/29300, C20950/29370, C21000/29440, C21050/29510, C21100/29580, C21150/29650, C21200/29720, C21250/29790, C21300/29860, C21350/29930, C21400/30000, C21450/30070, C21500/30140, C21550/30210, C21600/30280, C21650/30350, C21700/30420, C21750/30490, C21800/30560, C21850/30630, C21900/30700, C21950/30770, C22000/30840, C22050/30910, C22100/30980, C22150/31050, C22200/31120, C22250/31190, C22300/31260, C22350/31330, C22400/31400, C22450/31470, C22500/31540, C22550/31610, C22600/31680, C22650/31750, C22700/31820, C22750/31890, C22800/31960, C22850/32030, C22900/32100, C22950/32170, C23000/32240, C23050/32310, C23100/32380, C23150/32450, C23200/32520, C23250/32590, C23300/32660, C23350/32730, C23400/32800, C23450/32870, C23500/32940, C23550/33010, C23600/33080, C23650/33150, C23700/33220, C23750/33290, C23800/33360, C23850/33430, C23900/33500, C23950/33570, C24000/33640, C24050/33710, C24100/33780, C24150/33850, C24200/33920, C24250/33990, C24300/34060, C24350/34130, C24400/34200, C24450/34270, C24500/34340, C24550/34410, C24600/34480, C24650/34550, C24700/34620, C24750/34690, C24800/34760, C24850/34830, C24900/34900, C24950/34970, C25000/35040, C25050/35110, C25100/35180, C25150/35250, C25200/35320, C25250/35390, C25300/35460, C25350/35530, C25400/35600, C25450/35670, C25500/35740, C25550/35810, C25600/35880, C25650/35950, C25700/36020, C25750/36090, C25800/36160, C25850/36230, C25900/36300, C25950/36370, C26000/36440, C26050/36510, C26100/36580, C26150/36650, C26200/36720, C26250/36790, C26300/36860, C26350/36930, C26400/37000, C26450/37070, C26500/37140, C26550/37210, C26600/37280, C26650/37350, C26700/37420, C26750/37490, C26800/37560, C26850/37630, C26900/37700, C26950/37770, C27000/37840, C27050/37910, C27100/37980, C27150/38050, C27200/38120, C27250/38190, C27300/38260, C27350/38330, C27400/38400, C27450/38470, C27500/38540, C27550/38610, C27600/38680, C27650/38750, C27700/38820, C27750/38890, C27800/38960, C27850/39030, C27900/39100, C27950/39170, C28000/39240, C28050/39310, C28100/39380, C28150/39450, C28200/39520, C28250/39590, C28300/39660, C28350/39730, C28400/39800, C28450/39870, C28500/39940, C28550/40010, C28600/40080, C28650/40150, C28700/40220, C28750/40290, C28800/40360, C28850/40430, C28900/40500, C28950/40570, C29000/40640, C29050/40710, C29100/40780, C29150/40850, C29200/40920, C29250/40990, C29300/41060, C29350/41130, C29400/41200, C29450/41270, C29500/41340, C29550/41410, C29600/41480, C29650/41550, C29700/41620, C29750/41690, C29800/41760, C29850/41830, C29900/41900, C29950/41970, C30000/42040, C30050/42110, C30100/42180, C30150/42250, C30200/42320, C30250/42390, C30300/42460, C30350/42530, C30400/42600, C30450/42670, C30500/42740, C30550/42810, C30600/42880, C30650/42950, C30700/43020, C30750/43090, C30800/43160, C30850/43230, C30900/43300, C30950/43370, C31000/43440, C31050/43510, C31100/43580, C31150/43650, C31200/43720, C31250/43790, C31300/43860, C31350/43930, C31400/44000, C31450/44070, C31500/44140, C31550/44210, C31600/44280, C31650/44350, C31700/44420, C31750/44490, C31800/44560, C31850/44630, C31900/44700, C31950/44770, C32000/44840, C32050/44910, C32100/44980, C32150/45050, C32200/45120, C32250/45190, C32300/45260, C32350/45330, C32400/45400, C32450/45470, C32500/45540, C32550/45610, C32600/45680, C32650/45750, C32700/45820, C32750/45890, C32800/45960, C32850/46030, C32900/46100, C32950/46170, C33000/46240, C33050/46310, C33100/46380, C33150/46450, C33200/46520, C33250/46590, C33300/46660, C33350/46730, C33400/46800, C33450/46870, C33500/46940, C33550/47010, C33600/47080, C33650/47150, C33700/47220, C33750/47290, C33800/47360, C33850/47430, C33900/47500, C33950/47570, C34000/47640, C34050/47710, C34100/47780, C34150/47850, C34200/47920, C34250/47990, C34300/48060, C34350/48130, C34400/48200, C34450/48270, C34500/48340, C34550/48410, C34600/48480, C34650/48550, C34700/48620, C34750/48690, C34800/48760, C34850/48830, C34900/48900, C34950/48970, C35000/49040, C35050/49110, C35100/49180, C35150/49250, C35200/49320, C35250/49390, C35300/49460, C35350/49530, C35400/49600, C35450/49670, C35500/49740, C35550/49810, C35600/49880, C35650/49950, C35700/50020, C35750/50090, C35800/50160, C35850/50230, C35900/50300, C35950/50370, C36000/50440, C36050/50510, C36100/50580, C36150/50650, C36200/50720, C36250/50790, C36300/50860, C36350/50930, C36400/51000, C36450/51070, C36500/51140, C36550/51210, C36600/51280, C36650/51350, C36700/51420, C36750/51490, C36800/51560, C36850/51630, C36900/51700, C36950/51770, C37000/51840, C37050/51910, C37100/51980, C37150/52050, C37200/52120, C37250/52190, C37300/52260, C37350/52330, C37400/52400, C37450/52470, C37500/52540, C37550/52610, C37600/52680, C37650/52750, C37700/52820, C37750/52890, C37800/52960, C37850/53030, C37900/53100, C37950/53170, C38000/53240, C38050/53310, C38100/53380, C38150/53450, C38200/53520, C38250/53590, C38300/53660, C38350/53730, C38400/53800, C38450/53870, C38500/53940, C38550/54010, C38600/54080, C38650/54150, C38700/54220, C38750/54290, C38800/54360, C38850/54430, C38900/54500, C38950/54570, C39000/54640, C39050/54710, C39100/54780, C39150/54850, C39200/54920, C39250/54990, C39300/55060, C39350/55130, C39400/55200, C39450/55270, C39500/55340, C39550/55410, C39600/55480, C39650/55550, C39700/55620, C39750/55690, C39800/55760, C39850/55830, C39900/55900, C39950/55970, C40000/56040, C40050/56110, C40100/56180, C40150/56250, C40200/56320, C40250/56390, C40300/56460, C40350/56530, C40400/56600, C40450/56670, C40500/56740, C40550/56810, C40600/56880, C40650/56950, C40700/57020, C40750/57090, C40800/57160, C40850/57230, C40900/57300, C40950/57370, C41000/57440, C41050/57510, C41100/57580, C41150/57650, C41200/57720, C41250/57790, C41300/57860, C41350/57930, C41400/58000, C41450/58070, C41500/58140, C41550/58210, C41600/58280, C41650/58350, C41700/58420, C41750/58490, C41800/58560, C41850/58630, C41900/58700, C41950/58770, C42000/58840, C42050/58910, C42100/58980, C42150/59050, C42200/59120, C42250/59190, C42300/59260, C42350/59330, C42400/59400, C42450/59470, C42500/59540, C42550/59610, C42600/59680, C42650/59750, C42700/59820, C42750/59890, C42800/59960, C42850/60030, C42900/60100, C42950/60170, C43000/60240, C43050/60310, C43100/60380, C43150/60450, C43200/60520, C43250/60590, C43300/60660, C43350/60730, C43400/60800, C43450/60870, C43500/60940, C43550/61010, C43600/61080, C43650/61150, C43700/61220, C43750/61290, C43800/61360, C43850/61430, C43900/61500, C43950/61570, C44000/61640, C44050/61710, C44100/61780, C44150/61850, C44200/61920, C44250/61990, C44300/62060, C44350/62130, C44400/62200, C44450/62270, C44500/62340, C44550/62410, C44600/62480, C44650/62550, C44700/62620, C44750/62690, C44800/62760, C44850/62830, C44900/62900, C44950/62970, C45000/63040, C45050/63110, C45100/63180, C45150/63250, C45200/63320, C45250/63390, C45300/63460, C45350/63530, C45400/63600, C45450/63670, C45500/63740, C45550/63810, C45600/63880, C45650/63950, C45700/64020, C45750/64090, C45800/64160, C45850/64230, C45900/64300, C45950/64370, C46000/64440, C46050/64510, C46100/64580, C46150/64650, C46200/64720, C46250/64790, C46300/64860, C46350/64930, C46400/65000, C46450/65070, C46500/65140, C46550/65210, C46600/65280, C46650/65350, C46700/65420, C46750/65490, C46800/65560, C46850/65630, C46900/65700, C46950/65770, C47000/65840, C47050/65910, C47100/65980





Le foto evidenziano la messa in sicurezza degli edifici relativi a via Cimino e via Sassa eseguite con strutture di acciaio UPN certificate appoggiate sulle murature esterne e contrastate tra loro mediante tiranti orizzontali per garantire la tenuta delle facciate contro fenomeni di ribaltamento.



**L'AQUILA** Centro storico, interventi post-sisma





Particolare relativo allo smontaggio eseguito manualmente con l'ausilio di gru speciali di un altana, del peso di 40 tonnellate, pericolante nei pressi di piazza Duomo a l'Aquila e qui in basso al termine dei lavori di messa in sicurezza.




#### L'AQUILA Centro storico, interventi post-sisma





Particolari relativi  
alla realizzazione  
di strutture a tubi e  
giunti di contrasto  
tra due edifici  
prospicienti lungo via  
Cimino.





Palazzo Frezza del Vecchio, particolare relativo alla messa in sicurezza della facciata con struttura in acciaio UPN. Smontaggio del manto di coppi e realizzazione di guaina impermeabilizzante delle coperture.





L'AQUILA Centro storico, interventi post-sisma

Smontaggio del manto di coppi su un tetto di via Sassa con successiva imbragatura del campanile a vela.






L'AQUILA Centro storico, interventi post-sisma

Demolizione controllata di un muro pericolante lungo via del Cembalo





Via Sassa, Palazzo Franchi, realizzazione struttura a tubo e giunti di sostegno facciate dell'edificio.





ALLESTIRE  
MUSEALI  
IMPIANTO  
ILLUMINAZIONE  
ED ITINERARI

# ESTI MENTI ED EALI TECNICI PIA

La nostra società ha curato la realizzazione di numerosi allestimenti espositivi e percorsi museali, sia di tipo permanente che di tipo temporaneo e per eventi. Di tali interventi sono stati curati, in alcuni casi, le opere murarie l'impiantistica, anche speciale, l'allestimento espositivo e l'apparato illuminotecnico.

Gli allestimenti permanenti sono stati realizzati in "contenitori" di tipo storico e monumentale, affrontando e risolvendo tutte le problematiche e le difficoltà legate al rispetto dell'edificio ed alla compatibilità figurativa degli interventi.

L'elevata specializzazione acquisita nella realizzazione di allestimenti, di apparati impiantistici ed illuminotecnici, collocano la società tra quelle particolarmente esperte anche in virtù di conoscenze e sensibilità acquisite nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento alle attività connesse alla museografia ed alla museologia.

Gli apparati illuminotecnici installati sono sempre stati realizzati con l'obiettivo del rispetto e della valorizzazione degli oggetti da illuminare escludendo spettacolarizzazioni e livelli luminosi eccessivi, assicurando nel contempo un reale risparmio energetico.




ATRI (TE) Palazzo De Albentis Tascini





L'AQUILA Castello Cinquecentesco





L'AQUILA Castello Cinquecentesco





LORETO MARCHE (AN) Museo della Santa Casa





Codice Identificativo : 13197180154 ( Autorizzazione n.23 del 28/11/2000 )

**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI  
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)**

Rilasciato alla impresa: ABRUZZO ARTE E RESTAURO S.R.L.

C. F.: 01943450666

P. IVA: 01943450666

con sede in: L'AQUILA

CAP: 67100

Provincia: AQ

Indirizzo: VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 13/A

Iscritta alla CCIAA di: AQ

al n.: 01943450666

Rappresentanti legali		Direttori tecnici	
Nome e Cognome	Codice fiscale	Nome e Cognome	Codice fiscale
MASSIMO AMERIGO GIUSEPPE D'INTINO	DNTHSM64L29F2053	ARCH. PIERPAOLO PESCE	P5CPPL66C18A662X
<b>Categorie e classifiche di qualificazione:</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione</b>	
04/2	95		
L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 20/04/2017 rilasciata da Q GEST ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.			
Attestazione n.: 11032/23/00	(N.ro prog./ codice SOA)	Sostituisce l'attestazione n.: 10777/23/00	(N.ro prog./ codice SOA)
Data rilascio attestazione originaria	04/05/2015	Data scadenza validità biennale	03/05/2018
Data rilascio attestazione in corso	10/09/2015	Data effettuazione verifica triennale	
		Data scadenza validità quinquennale	03/05/2020
<b>Firmatari</b>			
Rappresentante Legale	GENTILE ROBERTO	Direttore Tecnico	D'ACUNTO MARIO AMEDEO





**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**  
rilasciato a

## **ABRUZZO ARTE E RESTAURO s.r.l.**

Via Francesco Paolo Tosti, 13/A  
67100 - L'Aquila  
PARTITA I.V.A.: 01943450666

Q gest certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità è conforme ai requisiti della norma

## **UNI EN ISO 9001:2008**

valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.

Scopo di Certificazione :

**Restauro e manutenzione di immobili di interesse storico sottoposti a tutela.**

**Costruzione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici e termoidraulici)**

Certificato Numero : **Q / 00118 / 07 - rev. n. 05**

Codice/i EA : **28**

Data di Prima Emissione : **30/04/2007**

Data di Emissione Corrente : **16/03/2015**

Data di Scadenza : **20/04/2017**

La Direzione Generale,  
Ing. Salvatore RUSSO

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 40 della Legge 143 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

Per chiarimenti sui punti della Norma escludi dal SQG richiedere all'organizzazione il Manuale Qualità.

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico 0832 340700 o l'indirizzo e-mail info@qgest.it.



**SQI n° 090A**

Member of Accord & Mutual Recognition  
EA, UK & SAC  
Signatory of EA, UK and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**Q gest Organismo di Certificazione s.r.l.**

Via V. Monti, 36 73100 LECCE Italia  
tel.: +39 0832 340700 fax: +39 0832 347129  
p.zza IV Novembre, 7 20124 MILANO Italia  
tel.: +39 02 40700831 fax: +39 02 45500665  
web : www.qgest.it mail: info@qgest.it

## REFERENZE



Comune di Ortona

